

各位

2023年1月16日

岸和田製鋼株式会社  
代表取締役社長 榎子 重孝



## 岸和田製鋼火災事故のお知らせ（続報）

2023年1月4日夕方、当社製鋼工場において火災事故が発生しました。近隣住民の皆様はじめ、多くのお客様、関係者の皆様に多大なご迷惑とご心配をおかけしております。心より深くお詫び申し上げます。

今日時点で把握している事故状況などについて、下記の通りお知らせいたします。

### 【事故経緯】

1月4日18時頃、電気炉で製造された溶鋼を取鍋で受けて次工程LFで精錬処理中に、取鍋下部より溶鋼が漏れ出しました。流出した溶鋼の高熱によりケーブル配線焼損から受電トランス破損に至り、工場停電となりました。

### 【被害状況】

人的被害はありません。

消防署による火災事故の調査は終了しました。（1月5日）

設備被害は、受電トランス、及びそれに連結する一部の電気設備です。

詳細は調査中です。

### 【製品出荷】

製品出荷は1月6日から再開しております。

### 【今後の生産対応】

圧延工場：

圧延工場側にある別の受電トランスを運用し、1/22(日)に受電可能となり、操業準備後1/25もしくは1/26より在庫ビレットを使用し操業再開予定。2月上旬からビレットを調達し随時各製品を生産予定。

製鋼工場：

受電トランスは国内外で手配中であり、被災部の修理も進め2段階の復旧工程を視野に入れて製鋼工場の操業再開を目指します。

以上